




雪害による電気事故対策

キュービクル周辺に雪が積もると、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

- 1) キュービクルが雪に埋もれ、緊急時に対応が遅れる。
- 2) PAS 上部やその周辺に雪が積もると停電の原因となります。
- 3) キュービクル内部に結露が発生し、停電事故が起こる。



対策

- 1) キュービクル周囲の除雪作業をする。
- 2) 通気口等の開口部を塞ぐ。
- 3) 基礎の場合、開口部を仕切り板で遮蔽し、結露対策を施す。



PAS の上部やその周辺を除雪する際は、
電気主任技術者にご相談ください。